



錆転換コーティング剤

レノバコンクは、鉄表面の赤錆に塗ると赤錆と反応し、水に不溶の有機鉄錯体となり、さらにその表面を特殊エポキシ樹脂により保護することで、それ以上の鉄の腐蝕を抑制する錆転換コーティング剤です。

あくまでも簡易処置による錆の抑制処理のため、長期の安定性を要求される場合には、本品を使用せず適切な防錆処理をおこなってください。

性 状	1. 外 観	黄褐色微粘性液体
	2. 比 重	1.0
	3. 臭 気	弱溶剤臭
	4. 不揮発分	27±2%
塗 装 条 件	1. 塗 付 量	50~100 g/m ²
	2. 乾燥膜厚	10~20 μ/回
	3. 乾燥時間(20℃)	指触:3時間 硬化:24時間以上
	4. 塗装温度	5~30℃
	5. 塗重可能時間	24時間以上

使用 方 法

- レノバコンクを塗装する前に、表面のゴミ、油、浮き錆などをワイヤーブラシまたはサンドペーパーで完全に除去しシンナーで拭いてください。
- 赤錆に直接塗ってください。レノバコンクは一液型で、刷毛、またはローラーで塗装できます。赤錆が残っている場合は、再度薄く塗装します。これを繰り返してください。
- 耐候性が必要な箇所は上塗りが必要です。上塗り塗装には24時間以上間隔をあげてください。
- 上塗りする場合は、#240程度のサンドペーパーで、金属部分を含めて足付け研磨してください。研磨面はラッカーシンナーで拭いた後、上塗り塗装をしてください。上塗り塗料には、溶剤系エポキシ塗料をお勧めしますが、上塗りする場合は、予めテスト塗りによる適合性の確認をお願いします。
- レノバの上にパテを上塗りするのは適してありません。

荷 姿	16kg
	4kg
	1kg



三彩化工株式会社

<http://www.sansai.com>

ISO 9001・14001 認証取得

本社・工場 〒531-0076 大阪市北区大淀中 3-5-30
 大阪(営) TEL 06-6451-7851(代) FAX 06-6451-1187
 東京(営) 〒160-0023 東京都新宿区西新宿 8-7-20
 TEL 03-3371-3681(代) FAX 03-3366-1865
 名古屋(営) 〒454-0013 名古屋市中川区八熊 1-3-10
 TEL 052-321-2051(代) FAX 052-322-3790
 広島(駐) TEL 090-3357-9824

レノバコンク

取扱上の注意

1. 本品は 5～30℃の温度で使用してください。
2. 使用した用具・器具などはラッカーシンナーで洗浄してください。
3. 作業終了後、残った製品はもとの容器に絶対に戻さないでください。容器に戻すと全てが使いなくなります。
4. 製品は密栓をして直射日光を避けて室温(10～30℃)で保管ください。

主な適用法令	消防法	:	第四類第二石油類 危険等級 III
	労働安全衛生法による表示	:	錆転換コーティング剤 イソプロピルアルコール
	有機溶剤中毒予防規則	:	第2種有機溶剤含有物
	化学物質排出把握管理促進法	:	非該当
	毒物及び劇物取締法	:	非該当

※その他安全に関する詳細な内容は 安全データシート (SDS) をご参照ください。